



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАСУ НСО «ОДМ»
О. В. Румянкина
" 08 " 03 2022 г.

ДОПОЛНЕНИЕ
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Жилого корпуса №2 ГАСУ НСО «ОДМ»

№ 2
(номер Паспорта доступности ОСИ, дата паспортизации)

№ 2
(номер дополнения к Паспорту доступности ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Жилой корпус № 2
- 1.2. Адрес объекта : 630096, г. Новосибирск, 2-ой Порядковый переулок, 10а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 852 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4122 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 1995г.
- 1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области «Областной дом милосердия», ГАСУ НСО «ОДМ»;
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): г. Новосибирск, 2-ой Порядковый переулок, 10а;
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) , оперативное управление;
- 1.8. Форма собственности: государственная;
- 1.9. Территориальная принадлежность: региональная;
- 1.10. Вышестоящая организация: Министерство труда и социального развития Новосибирской области;
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита населения
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
 - предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам I, II групп старше 18 лет, нуждающимся в постоянной посторонней помощи;
 - предоставление стационарного социального обслуживания;
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
 - инвалиды, передвигающиеся на коляске;
 - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 - инвалиды с нарушениями зрения и слуха;
 - инвалиды с умственными нарушениями.
- 2.6 Плановая мощность: 75 койко-мест.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: да.

3. Отчет о выполнении

раздела 4. «Управленческое решение» Паспорта доступности ОСИ

№ п/п	Дата выполнения работ (месяц, год)	Исполненные работы с момента паспортизации ОСИ		Фактические затраты	
		Содержание работ* (1)	Оценка работ* (2)	Объем, тыс.руб	Оценка* (3)
1	05.2018	1. Территория, прилегающая к зданию:			
		1.1. Установить знаки «Стоянка для инвалидов» и нанести разметку на стоянке	полностью	5	полностью
2	09.2018	2. Вход в здание: 2.1. Монтаж поручней, колесоотбойников и наращивание пандуса.	полностью	100	полностью
	09.2018	2.2. Покраска пандуса контрастной к окружающей обстановке краской.	полностью	10	полностью
	05.2017	2.3. Установить предупреждающие знаки на прозрачные полотна дверей.	полностью	1	полностью
3	05.2018	3. Пути движения внутри здания: 3.1. Смонтировать на имеющиеся поручни лестничной клетки, элементы, фиксирующие их окончания.	полностью	4	полностью
	07.2018	3.2. Установить поручни вдоль стены лестничного пролета	полностью	70	полностью
	05.2017	3.3. Закрепить на крайних ступенях лестниц яркие полосы.	полностью	2	полностью
	05.2018	3.4. Возле жилых комнат и других помещений установить новые номера и иную информацию с крупным шрифтом.	полностью	23	полностью
	05.2017	3.5. На прозрачные полотна двери установить элементы контрастной маркировки.	полностью	2	полностью
	95.2018	3.6. Провести демонтаж порогов в эвакуодверях и реконструировать сами двери.	полностью	50	полностью
	09.2018	3.7. Установить поручни на пандусе первого этажа, а также обозначить пандус цветовой маркировкой.	полностью	20	полностью
	05.2017	3.8. Внести в должностные инструкции сотрудников обязанность оказывать помощь инвалидам группы К и О при использовании пандуса.	полностью	0	полностью

	12.2020	3.9. Приобрести и установить лифт или мобильный лестничный подъемник.	полностью	166	частично
4	05.2018	4.Зоны целевого назначения (жилые помещения): 4.1.Установить средства ориентации для лиц с нарушением зрения	частично	2	частично
5	07.2019	5.Санитарно-гигиенические помещения: 5.1.Смонтировать опорные поручни и систему срочного вызова персонала с установкой кнопки вызова в доступном месте.	частично	50	частично
	03.2017	5.2.Опустить раковину	полностью	1	полностью
	06.2019	5.3.Закрепить на стене рельефные таблички, дублирующие обозначение помещения	полностью	2,5	полностью
6	06.2019	6. Системы информации: 6.1.Установить новую информацию с увеличенным размером шрифта	полностью	5	частично

* (1) – указываются фактически выполненные мероприятия на ОСИ

* (2) – оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; выполнено сверх плана

* (3) – оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, с дополнительным финансированием

4. Состояние доступности объекта

(на момент составления Дополнения к Паспорту доступности ОСИ)

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- автобус № 43, маршрутное такси № 54 до остановки Халтурина;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть;

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м

4.2.2. время движения (пешком): 5 мин.

4.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;

4.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

4.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

4.2.6. Перепады высоты на пути: нет

4.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ

